

1-01-34011-3/21-9
KOLORTON PRINT DOO , Savski nasip 11A , 11000 Beograd PIB 103958246 MB 20059087

ДАТУМ: 27-09-2021

27.09.2021

Прима: Републичка агенција за телекомуникације, Палмотићева 2, 11000 Београд

**PREDMET – ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАСРТУ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
УТВРДЈИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ ФРЕКВЕНЦИЈА ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ ANALOGNE FM RADIO
СТАНИЦЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.**

Поштовани, обрачамо Вам се vezano za frekvencije nacionalne FM mreže radija Cherry a koje se tiču problema i predloga rešavanja istih. Mreža KR5 se sastoji od 17 emisionih lokacija a na dve smo primetili inicijalne tehničke probleme.

- **Lokacija OVČAR ETV , frekvencija 105 MHz.**

Kao lokacija rezervisana za nacionalne emitere, ova frekvencija je rezervisana za nacionalnog emitera mreže KR5. Medutim, na istoj lokaciji na frekvenciji 105.6 MHz (stub firme VLINE nedaleko od ETV emisionog stuba) emituje se program Radija PLAY. Bliskost frekvencije izmedju 2 emitera od 0.6 MHz na istoj emisionoj lokaciji može dovesti do generisanja intermodulacionih proizvoda. Tehničko rešenje se sastoji od kombinovanja više vrsta filtera uz neizvestan rezultat (pritom su troškovi nabavke takvih filterskih sistema veoma veliki i zahtevaju višekomorske + notch filtre za oba emitera).

Rešenje za ovaj problem bi bila promena frekvencije pošto su ovakve situacije kanalnog razmaka ispod 1.5 MHz tehnički zahtevne i neizvesne.

- **Lokacija Kopaonik GOBELJA ETV , frekvencija 104.1 MHz**

I ova lokacija je rezervisana za nacionalne emitere, a frekvencija je rezervisana za nacionalnog emitera mreže KR5. Medutim, na istoj lokaciji na frekvenciji 103.2 MHz (isti emisioni stub i objekat) emituje se program Radija S2. Bliskost frekvencije izmedju 2 emitera od 0.9 MHz na istoj emisionoj lokaciji može dovesti do generisanja intermodulacionih proizvoda. Tehničko rešenje se sastoji od kombinovanja više vrsta filtera uz neizvestan rezultat (pritom su troškovi nabavke takvih filterskih sistema veoma veliki i zahtevaju višekomorske + notch filtre za oba emitera).

Rešenje za ovaj problem bi bila promena frekvencije pošto su ovakve situacije kanalnog razmaka ispod 1.5 MHz tehnički zahtevne i neizvesne.

Molimo Vas da наše примедбе узмете у обзир пошто могу прouзроковати штетне емисије и самим тим ометати неke од сервиса (авио служба , остали FM emiteri).

Hvala.

S поштovanjem,
Irena Poša
Direktor

Irena Poša
PREMIJER
D.O.O.

